

【 사 진 대 지 1 】



전하중계펌프장 세목스크린 4대
철거 이송 차량(7737) 계근 측정



전하중계펌프장 세목스크린 4대
철거 이송 차량(7828) 계근 측정



김해맑은물순환센터팀 후문
유휴부지 고철 적재 대기중



고철 적재 작업 중



고철 적재 작업 중



고철 적재 작업 중

【 사 진 대 지 2 】



고철 적재 작업 중



고철 적재 작업 중



고철 이송 후 차량(7737) 계근 측정



고철 이송 후 차량(7828) 계근 측정



세목스크린 4대 철거분 고철 적재 전경



세목스크린 4대 철거분 고철 적재 전경